


BODENTEMPERATUR- SENSOR

MERKMALE

Der Sensor liefert Informationen zur Bodentemperatur in °C.




CAP0082

Montage	Zum Einstecken in den Boden
Kabeltyp	2 Leiter von 0,22 mm ²
Anschluss	2-Punkt-Klemme 0.75mm ² max.
Messprinzip	Resistiv PT100
Stromversorgung	Von 10 bis 30 VDC
Verbrauch	0,3 VA max. bei 15VDC
Ausgang	4/20 mA linear für -10/+60 °C

ANSCHLUSS

Bezeichnung	Klemmleiste
Stromversorgung +	+
Signal 4/20mA	-



WARTUNG

Für optimale Messung muss der Sensor während der Behandlung geschützt werden.