

LUFTTEMPERATUR-SENSOR

MERKMALE


Der Sensor liefert Informationen zur Umgebungstemperatur in °C.



Montage	Zum Aufhängen
Kabeltyp	2 Leiter von 0,22 mm ²
Kabellänge	5 Meter
Messprinzip	Resistiv PT100
Stromversorgung	von 10 bis 30 VDC (Typ. 15VDC)
Verbrauch	0,3 VA max. bei 15VDC
Ausgang	4/20 mA linear für -34/+100 °C

ANSCHLUSS

Bezeichnung	Farbe
Stromversorgung +	Weiß
Signal 4/20mA	Blau



WARTUNG

Für optimale Messung muss der Sensor während der Behandlung geschützt werden.