

SENSOR PLUVIOMÉTRICO

CARACTERÍSTICAS

El sensor pluviométrico proporciona información sobre la cantidad de lluvia caída.



Montaje	Tubo de 27 mm de diámetro Apriete con tornillo
Tipo de cable	4 conductores de 0,22 mm ²
Longitud del cable	10 metros
Principio de detección	Cubo basculante 1 pulso = 0,2 mm de agua
Alimentación	NO
Salida	Contacto seco tipo impulso NO (0,1A/24VCC máx. con carga resistiva)

CONEXIÓN

Designación	Color
Común	Amarillo
	Rojo
Señal	Verde
	Negro

MANTENIMIENTO

Para llevar una contabilidad pluviométrica óptima, es necesario realizar un control periódico de las precipitaciones y limpiar la superficie del sensor con agua limpia con un elemento no abrasivo, habiendo retirado todos los objetos (hojas, polvo,...) que puedan obstruir el colector de agua.