

TEMPERATURSENSOR

MERKMALE


Der Sensor liefert Informationen zur Umgebungstemperatur in °C



Montage	Zum Aufhängen
Kabeltyp	2 Leiter von 0,22 mm ²
Kabellänge	5 Meter
Messprinzip	Temperatur: Resistiv PT100
Stromversorgung	von 10 bis 30 VDC (Typ. 15VDC)
Ausgang	4/20 mA linear für -10/+60 °C

ANSCHLUSS

Bezeichnung	Farbe
Stromversorgung +	Weiß
Signal 4/20mA	Blau



WARTUNG

Für optimale Messung muss der Sensor während der Behandlung geschützt werden.