

TEMPERATURSENSOR + LUFTFEUCHTIGKEIT (BELÜFTET)

MERKMALE


Der Sensor liefert Informationen zur Umgebungstemperatur in °C und zur relativen Luftfeuchtigkeit in %.



Montage	Zum Aufhängen
Kabeltyp	4 Leiter von 0,22 mm ²
Kabellänge	5 Meter
Messprinzip	Temperatur: Resistiv PT100 Luftfeuchtigkeit: Kapazitiv
Stromversorgung	24Vdc
Ausgang	4/20 mA linear für -10/+60 °C 4/20 mA linear für 0/100 %

ANSCHLUSS

Bezeichnung	Farbe
Stromversorgung +	Blau
Stromversorgung -	Gelb
Signal 4/20mA Temperatur	Weiß
Signal 4/20mA Luftfeuchtigkeit	Rot



WARTUNG

Für optimale Messung muss der Sensor während der Behandlung geschützt werden.